



Original

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00136799
Originador: 16975 LUIS CAMARGOOT fecha creacion: 25/11/2017
OT fecha/hora impresion: 25/11/2017
7:47:53

Detalles del Equipo

Equipo:	MT019 777G-C CAT	Descripcion:	777 TRUCKS
Serie:	TNM00863	Frete de Trabajo:	
Horometro:	11,619.80	Fecha/Hr. Requerida:	26/11/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	777G - MAINTENANCE 1000 HRS	Grupo:	Capataz: Blanco	Teller:	PRE-STRIPPING
Sistema:		Tecnico:	Yolvy Benavides	Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
			Eduardo abanto		
Backlog:				Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	Por mantenimiento General Pm#3
	lavado del Equipo
	Inspección General Visual
Trabajo Realizado:	Realizado mantenimiento General Pm#3
	Realizo inspección General Visual
	Se Cambio aceites motor, dirección, Convertidor
	Transmisión y Ruedas delanteras. Todos los
	Filtros de aceites y combustible y Filtros de
	aire
Observaciones:	El Equipo se Traslado al area de
	Kal Tire para Cambio de llanta
	posición 1 y 2 delantera.
	alas 3:30 pm.
HOROMETRO:	11731.8
INICIO (fecha/hora)	26/11/17 - 8:00 AM
FINAL (fecha/hora)	26/11/17 - 3:20 pm

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR



Original

Orden de Trabajo: 136799



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00136799
Originador: 16975 LUIS CAMARGO

OT fecha creacion: 25/11/2017
OT fecha/hora impresion: 25/11/2017
7:47:53

Detalles del Equipo

Equipo:	MT019 777G-C CAT	Descripcion:	777 TRUCKS
Serie:	TNMD0863	Frente de Trabajo:	
Horometro:	11,619.80	Fecha/Hr. Requerida:	26/11/2017 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Lista de Consumibles/Herramientas

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
KIT PM3 MODEL CAT 777G SERIE T /	777G-TNM-PM3	1.000	EA	MINMWHPRG 06	

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
WASH	Washing	1.00		
MECH	Mechanic	14.00		
ELCN	Electromechanic	2.00		
AC	Air Conditioning	1.00		
WELD	Welder	2.00		

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 136305

Estado de la Order:	MM WO Cancelled	Problema Reportado:	777 TRUCKS
Fecha:	22/11/2017	Codigo de Falla:	777G - MAINTENANCE 250 HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	11,619.80	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Orden de Trabajo: 136004

Estado de la Order:	MJ WO Completed	Problema Reportado:	777 TRUCKS
Fecha:	19/11/2017	Codigo de Falla:	CAMBIO DE FILTRO HYD
Hora:	0	Sistema-Comp.:	FILTRO
Horometro:	11,597.10	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Copia

Supervisor: 15044 KAL TIRE PANAMA, S.A.

OT Padre: 00136800
Originador: 16975 LUIS CAMARGO

OT fecha creacion: 25/11/2017
OT fecha/hora impresion: 25/11/2017
7:49:06

Detalles del Equipo

Equipo:	MT019 777G-C CAT	Descripcion:	777 TRUCKS
Serie:	TNM00863	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	11,619.80	Fecha/Hr. Requerida:	26/11/2017 00
Tipo de OT:	PLANNED JOB	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	CAMBIO LLANTAS 1, 2	Grupo:		Teller:	PRE-STRIPPING
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	KAL TIRE PANAMA, S.A.
Backlog:	Informar a Keltire.				Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:			
Trabajo Realizado:			
Observaciones:	El Equipo fue enviado a Kal Taz para Cambio de llantas poseeron 1-y 2 izquierda y derecha delantera. Se trasladada alas 3:30 pm		
HOROMETRO:	11731.9		
INICIO (fecha/hora)	26/11/17	FINAL (fecha/hora)	

FIRMA		
NOMBRE		
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR



Orden de Trabajo: 136800



Copia

Supervisor: 15044 KAL TIRE PANAMA, S.A.

OT Padre: 00136800
Originador: 16975 LUIS CAMARGO

OT fecha creacion: 25/11/2017
OT fecha/hora impresion: 25/11/2017 7:49:06

Detalles del Equipo

Equipo:	MT019 777G-C CAT	Descripcion:	777 TRUCKS
Serie:	TNM00863	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	11,619.80	Fecha/Hr. Requerida:	26/11/2017 00
Tipo de OT:	PLANNED JOB	Prioridad:	Med

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
Historial (2 ultimos servicios)				

Orden de Trabajo: 136799

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	777 TRUCKS
Fecha:	25/11/2017	Codigo de Falla:	777G - MAINTENANCE 1000 HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	11,619.80	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Orden de Trabajo: 136305

Estado de la Orden:	MM WO Cancelled	Problema Reportado:	777 TRUCKS
Fecha:	22/11/2017	Codigo de Falla:	777G - MAINTENANCE 250 HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	11,619.80	Accion:	
		Causa:	Caterpillar



MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM

MODELO 777G SERIE: TNM / VERSION 01

Minera Panamá

FECHA: 25/11/17

HOROMETRO 11731.9


NOMBRE DEL TECNICO: Lumbi Blanco

CODIGO DE EQUIPO MT019

ORDEN DE TRABAJO: 136799

LISTA DE CHEQUEOS DE SEGURIDAD Y PRUEBAS

PM 1000 HRS

i	SEGURIDAD!! es obligatorio el uso de los EPP si no es seguro hagalo seguro! 	
ii	Antes de comenzar el lavado desconecte el actuador eléctrico del sistema AFEX para proteger el sistema. NOTA: PERSONAL CERTIFICADO	
iii	Realizar inspección general y evaluar correcto funcionamiento del sistema contra incendio AFEX, reportar fallas detectadas y conecte el actuador eléctrico para garantizar el funcionamiento automático	
IT	VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE PARQUEO	COMENTARIOS
1	1- Abróchese el cinturón de seguridad antes de probar los frenos. 2- Revise el área alrededor de la máquina. Asegúrese de que la máquina esté lejos del personal y de cualquier obstáculo. Pruebe los frenos en una superficie horizontal y seca. 3- Arranque el motor. Oprima el botón (1) para ELEVAR el límite de marcha alta y oprima el botón (2) para BAJAR el límite de marcha alta al mismo tiempo. 4- Mientras se oprimen ambos botones, mueva la palanca de control de la transmisión a la posición D. Nota: Ahora se pueden soltar los botones y el freno de estacionamiento permanece conectado. 5- Aumente la velocidad del motor gradualmente hasta 1.200 rpm. La máquina no debe moverse.	 OK Lumbi
IT	VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE SERVICIO	COMENTARIOS
2	1- Abróchese el cinturón de seguridad antes de probar los frenos. Asegúrese de que la máquina esté lejos del personal y de cualquier obstáculo. Pruebe los frenos en una superficie horizontal y seca. 2- Arranque el motor. 3- Pise el control del freno de servicio (1) para aplicar los frenos de servicio. Mueva la palanca de control de la transmisión a la posición D. 4- Aumente la velocidad del motor gradualmente hasta 1.200 rpm. La máquina no debe moverse. 5- Reduzca la velocidad del motor a velocidad baja en vacío. Coloque la palanca de control de la transmisión en la posición de ESTACIONAMIENTO. Pare el motor.	OK Lumbi La maquina no se debe mover
IT	VERIFICACION OPERACIÓN DEL FRENO SECUNDARIO	COMENTARIOS
3	Abróchese el cinturón de seguridad antes de probar los frenos. Revise el área alrededor de la máquina. Asegúrese de que la máquina esté lejos del personal y de cualquier obstáculo. Pruebe los frenos en una superficie horizontal y seca. Arranque el motor. Oprima el control del freno secundario (2) para aplicar los frenos secundarios. Mueva la palanca de control de la transmisión a la posición D. Aumente la velocidad del motor gradualmente hasta 1.200 rpm. La máquina no debe moverse. Reduzca la velocidad del motor a velocidad baja en vacío. Coloque la palanca de control de la transmisión en la posición de ESTACIONAMIENTO. Pare el motor.	OK Lumbi
IT	VERIFICACIÓN OPERACIÓN DEL FRENO DE RETARDADOR MANUAL	COMENTARIOS
4	Condición de la prueba: 1. Parquear la maquina en un Lugar Seguro 2. Aplicar freno retardador manual. 3. Colocar la palanca de cambio en la posición D. 4. Incrementar suavemente la velocidad del motor hasta 1200, la maquina no se debe mover 5. Reduzca las RPM del motor a bajas en vacio y coloque la palanca de cambio en la posición de estacionamiento	OK Lumbi
IT	VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN EMERGENCIA	COMENTARIOS
5	Apagar el motor desde el Interruptor de emergencia y haga girar el volante	OK Lumbi

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM

MODELO 777G SERIE: TNM / VERSION 01

Minera Panamá

FECHA: 26/11/17

HOROMETRO 11731.09

NOMBRE DEL TECNICO: Luis Blanco

CODIGO DE EQUIPO mt019

ORDEN DE TRABAJO: 136799

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA - MOTOR				
PM 1000 HRS				
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	REALIZADO POR:
1	Observe funcionamiento del motor y registre características de gases de escape: (Humo, excesivo, azul, negro, blanco, etc.)	OK		Lumbi
2	Revisar compartimiento de motor por suciedad, basuras y fugas de aceite de motor y diesel)	OK		Lumbi
3	remover parrillas frontales, lavar radiador y aftercooler (cada 3000Hrs)	OK	Se	Lavo con agua
4	Revisar por fugas en el sistema de enfriamiento especialmente en los sellos de los módulos del radiador (ambos lados) y en los agujeros testigo de las bombas de refrigerante (Si el agujero testigo está taponado con barro, destápelo).	OK		Lumbi
5	Revisar fugas a través de las juntas de los múltiples de escape, buscar posibles tornillos partidos.	OK		Lumbi
6	Revisar el buen estado del protector de calor del turbo.	OK		Lumbi
7	Revisar ajuste y condicion de abrazaderas y mangueras de admision.	OK		Lumbi
8	Revisar aspas del ventilador del radiador	OK		Lumbi
9	Revise soportes de goma motor	OK		Lumbi
10	Inspecciones correas del ventilador y Engrasar polea del fan con herramienta manual	OK		Lumbi
11	Revisar nivel de refrigerante (mirilla) - Adicionar si es necesario	OK		Lumbi
12	Revisar condicion tapa del tanque de combustible	OK		Lumbi
13	Revise indicador de combustible en tanque	OK		Lumbi
14	Tomar muestra de aceite de motor (Enviar al laboratorio)	OK	169-8373	Lumbi
15	Tomar muestra de refrigerante (2 Muestras) una para IASA y otra para LUKALZA			Lumbi
16	Revisar nivel y cambiar aceite de motor (si el equipo tiene sistema de renovación de aceite "no cambiar", esperar resultados S.O.S. Para tomar accion)	OK	109 lts	Lumbi
17	Cambiar filtro de aceite de motor y cortar filtro (mostrar al supervisor)	OK	1R-1808	Lumbi
18	Cambiar filtro separador de agua	OK	326-1644	Lumbi
19	Cambiar filtros secundarios de combustible	OK	1R-0755	Lumbi
20	cambiar respiradero del tanque de combustible	OK		Lumbi
21	drenar sedimentos y agua del tanque de combustible	OK		Lumbi
22	Cambiar filtros de aire del sistema de admisión	OK	333-1189 396-2123	Lumbi
23	Evacue polvo acumulado en los depósitos de eyectores. Revise estado de válvula eyectora y caja de pre filtro (fuera del hangar)	OK		Lumbi
24	cambiar los respiraderos del carter del motor	OK		Lumbi
25	cada 6000Hrs cambiar refrigerante del radiador.			
26	realizar calibracion de valvulas, inyectores y freno de motor cada 3000 HRS.			

OBSERVACIONES Y PENDIENTES

[illegible]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM

MODELO 777G SERIE: TNM / VERSION 01

Minera Panamá

FECHA: 26/11/17

HOROMETRO 123.9



NOMBRE DEL TECNICO: Luis Blanco

CODIGO DE EQUIPO *MT 019*

ORDEN DE TRABAJO: 136299

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA ELÉCTRICO & CABINA

PM 1000 HRS

IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	REALIZADO POR:
1	Revisar luces principales(Altas y Bajas), luces de freno, retroceso y direccionales			OK 
2	Revisar funcionamiento del pito, alarma y camara de retroceso			OK 
3	Revisar luces interiores e instrumentos de cabina			✓ 
4	Revisar funcionamiento motor limpia parabrisas, plumillas y nivel de agua para limpiar vidrio frontal			✓ 
5	Revisar correcto funcionamiento del horometro			✓ 
6	Verificar condicion general de la silla (deslizela hacia atras y adelante e incline el espaldar) y evalúe que la suspension de la silla este amortiguando			✓ 
7	Revisar el estado de los cinturones de seguridad y fecha de vencimiento			✓ 
8	Evaluar condición de los sellos de la puerta y hermeticidad de la cabina, tapizado del techo y piso.			✓ 
9	Revisar estado de los espejos retrovisores			✓ 
10	Conectar el ET y verificar los eventos activos, reparar según sea necesario y borrar eventos almacenados en los ECM			OK 
11	Inspeccionar el compartimiento de las baterías, removerlas y limpiar de ser necesario			✓ OK 
12	Verifique que no exista corrosión en los bornes o terminales de la batería, si lo hay utilice un cepillo metálico para retirarla.			✓ OK 
13	compruebe y verifique que no halla perdida de electrolitos por la tapa de los vasos ni por la carcasa de las baterías			✓ OK 
14	Revisar que los cables de los terminales no esten resecos o tengan la funda aislante deteriorada			✓ OK 
15	Revisar correa del alternador por desgaste y verificar su correcta operación, de ser necesario ajústela o incluso reemplácela.			✓ OK 
16	Realice test de arranque y carga del sistema de 24 volts.			✓ OK 
21	Revisar operación de los indicadores (funcionamiento, talcos y luz interior), luz interna de la cabina y el pito			✓ OK 

OBSERVACIONES Y PENDIENTES

[illegible]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM

MODELO 777G SERIE: TNM / VERSION 01

Minera Panamá

FECHA: 26/11/17

HOROMETRO 11231.9

NOMBRE DEL TECNICO: Luis Blanco

CODIGO DE EQUIPO M/017

ORDEN DE TRABAJO: 136799

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA - TREN DE POTENCIA

PM 1000 HRS

IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	REALIZADO POR:
1	comprobar correcto funcionamiento de transmisión y convertidor	OK		Lumb
2	revisar el nivel de aceite de transmisión/convertidor (completar si es necesario)	OK		Lumb.
3	Tomar muestra de aceite de transmisión y convertidor	OK		Lumb.
4	Tome muestra de mando final LH y Mando final RH (completar nivel si es necesario) .	OK		Lumb.
5	Tome muestra de diferencial (completar nivel si es necesario).	OK		Lumb.
6	Inspeccione tapón magnético de los mandos finales (Cambie los Tapones) Entregue a dpto de confiabilidad para Fotografías.	OK		Lumb.
7	Inspeccione tapón magnético del diferencial	OK		Lumb.
8	Realizar dialisis a los mandos finales y diferencial	OK		Lumb.
9	Tome muestra de rueda delantera Rh y Lh.	OK		Lumb.
10	Inspeccione tapones magnéticos de las ruedas delanteras.	OK		Lumb.
11	cambiar aceite de las ruedas delanteras Cambio Aceite	OK		Lumb.
12	Reemplazar filtro de aceite de transmisión y convertidor	OK	337-5270	Lumb.
13	Revisar screen magnético de la transmisión por partículas.	OK	8T - 7196	Lumb.
14	Revisar Screen magnético del convertidor por partículas.	OK		Lumb.
15	revisar visualmente líneas sellos y bomba por fugas (corregir si es necesario)	OK		Lumb.
16	Cambiar respiradero de transmisión y T/C	OK		Lumb.
17	Cambiar acetite de transmisión y T/C	OK		Lumb.
18	Lubricar junta deslizante del eje motriz entre T/C y la TRANSMISION (si aplica)	No	Aplica	Lumb.
19	Realizar calibración de los embragues de transmisión			

OBSERVACIONES Y PENDIENTES

[illegible]



MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM

MODELO 777G SERIE: TNM / VERSION 01

Minera  Panamá

FECHA: 26/11/17

HOROMETRO 11231.9

NOMBRE DEL TECNICO: Lumbi Blanco

CODIGO DE EQUIPO mt019

ORDEN DE TRABAJO: 136709

LISTA DE CHEQUEOS SISTEMA - HIDRAULICO				
PM 1000 HRS				
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	REALIZADO POR:
1	Lavar areas del tanque hidraulico y lineas del sistema	OK		Lumbi
2	Inspeccionar cilindros de levante, tanque hidráulico de levante/frenos y direccion por fuga.	OK		Lumbi
3	Inspeccionar líneas hidráulicas por fuga o que presenten rozamiento o estén mal enrutadas (cambie inmediatamente de ser necesario) si no realizar backlog para el proximo PM.	OK		Lumbi
4	Tomar muestra de aceite de direccion	OK		Lumbi
5	Tomar muestra de aceite del sistema de levante y frenos.	OK		Lumbi
6	Revise el nivel de aceite de levante y freno. Completar si es necesario	OK		Lumbi
7	Realizar dialisis al aceite del sistema de levante y frenos	OK		Lumbi
8	Revise el nivel de aceite de direccion. Completar si es necesario	OK		Lumbi
9	cambiar respiradero del sistema de levante y frenos	OK		Lumbi
10	Cambiar aceite al sistema de direccion <u>Se Cambio el aceite de direccion</u>	OK		Lumbi
11	Revisar válvula de alivio del tanque de dirección	OK	358-9476	Lumbi
12	Reemplazar filtro de drenajede caja de direccion	OK	9T-8578	Lumbi
13	Cambiar filtro del sistema de dirección	OK	465-6506	Lumbi
14	Cambiar filtro de aceite de freno - Cortar filtro y mostrarlo al supervisor	OK	293-3645	Lumbi
15	Revisar pastillas de freno de ambas ruedas por excesivo desgaste y fugas, repare si es necesario	OK	inspeccion	Lumbi
16	Verificar altura de los cilindros de suspension frontales y traseros (calibrar de ser necesario).	OK	inspeccion	Lumbi

OBSERVACIONES Y PENDIENTES				
IT	DETALLES	REALIZADO	SI	NO



MANTENIMIENTO PREVENTIVO PM





FECHA: 26/11/17
HOROMETRO 11731-9
NOMBRE DEL TECNICO: Lumbi Blanco
Jorge Carreño

CODIGO DE EQUIPO M7019
ORDEN DE TRABAJO: 136799

LISTA DE CHEQUEOS DEL AIRE ACONDICIONADO

PM DE 1000 HRS				
IT	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	REALIZADO POR:
1	Verificar con el técnico-operador que el A/A este funcionando correctamente	OK		Jorge Carreño
2	Chequear compresor por ruidos generados	OK		Jorge Carreño
3	Chequear polea, clutch y funcionamiento de la bobina. Revisar alineación del clutch.	OK		Jorge Carreño
4	Encender A/C y camión por 5 minutos y sentir como está enfriando.	OK		Jorge Carreño
5	Revisar tensión (120 lb max.) y estado de la correa	OK		Jorge Carreño
6	Revisar soporte compresor , en especial los tornillos de sujeción.	OK		Jorge Carreño
7	Limpiar o lavar el condensador exteriormente de suciedad u obstrucción	OK		Jorge Carreño
8	Revisar línea que viene del condensador al filtro secador (al tocar debe estar caliente)	OK		Jorge Carreño
9	Revisar el drenaje del evaporador por si está obstruido.	OK		Jorge Carreño
10	Chequear línea de descarga (caliente al tacto) y de succión (frías al tacto). Verificar estado y enrutamiento.	OK		Jorge Carreño
11	Cambiar filtros de reposición de aire de cabina	1	107-0266	Jorge Carreño
12	Cambiar filtros de recirculación de aire de la cabina	1	149-1912	Jorge Carreño
13	Revisar y reparar rejillas direccionales de aire si están rotas.	OK		Jorge Carreño
14	Revisar el selector de velocidades del soplador. Deben servir todas las velocidades del selector.	OK		Jorge Carreño
15	Perciba si el soplador está generando ruido excesivo que indique daño en los bujes. Repare si es necesario	OK		Jorge Carreño
16	Revisar sistema eléctrico	OK		Jorge Carreño

OBSERVACIONES Y PENDIENTES				
IT	DETALLES	REALIZADO	SI	NO
	Las presiones de alta y baja se encuentran normales		✓	



LISTA DE CHEQUEO DEL CHASSIS

	PM 1000 HRS
--	-------------

Í7	DESCRIPCIÓN	QTY	P/N-P/S	COMENTARIOS
1	Con tolva levantada, verifique los dos pines retenedores de tolva (ítem de seguridad imperativo) ya instalados, inspeccionar pads de soporte tolva por grietas y revisar pasadores de pivote de tolva. revisar pads, que estén completos y en buen estado.	OK		Lumbi
2	Revisar la estructura de la tolva por grietas y/o daños estructurales.	OK		Lumbi
3	Revisar el ajuste del seguro del pin del hueso perro	OK		Lumbi
4	Revisar juego axial y radial del Nose-Cone, revisar estado de la tornillería y condición de la rotula.	OK		Lumbi
5	Inspeccionar rotulas, barras de dirección, pata de gallina y barras estabilizadoras. Evaluar juego en los ballstud (realizar esta prueba haciendo girar la dirección de lado a lado)	OK		Lumbi
6	Revisar eyectores de roca, que no roce y/o incrusten con las venas del mando (Housings) cuando la tolva este arriba. (Revisar Sujeción y Estado).	OK		inspeccionado Lumbi
7	Revisar pin o pivote de tolva por tornillería suelta o faltante.	OK		Lumbi
8	Con tolva levantada, verificar los dos pines retenedores de tolva (ítem de Seguridad Imperativo). Ya instalados, inspeccionar la estructura del chasis	OK		Lumbi
9	Revisar el tanque de combustible: Wiggin de llenado, tapa protectora el wiggin, grietas en la estructura, tornillos de sujeción flojos, indicador de nivel funcionando y respiradero en buen estado.	OK		Lumbi
10	Revisar las suspensiones frontales por: presiones, fugas de aceite y/o grasa y las chumaceras superiores. Mida la parte cromada, mida la altura, revisar condición de la chumacera, rotula, espiga de la parte superior y tornillos de sujeción.	OK		Lumbi
11	Revisar las suspensiones traseras por: presiones, fugas de aceite y/o grasa, revisar tornillos, bearing y arandelas, revisar válvulas de llenado, verifique suministro de grasa, si es necesario instalar cover de protección a la parte cromada, mida altura.	OK		Lumbi
12	Revisar los tornillos que sujetan el A-frame con el housing del diferencia, que no se presenten tornillos flojos, girados o faltantes.	OK		Lumbi

OBSERVACIONES Y PENDIENTES

[illegible]

12081
+ 2234

14315



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Minera Panamá

PRUEBAS DE RENDIMIENTO MOTOR

Machine Model	777G	Date	26-11-17
Serial Number	4NM 00063	hours	11731.7
ID	MT 019	Component leak	
Hose Connections			
Visual Inspection			
MOTOR			
	REAL	ESPECIFICADO	
*RPM baja en vacío	700	700	
*RPM alta en vacío	2000	2000	
*RPM en stall	1680	1800	
*Presión de aceite	40 psi	22 - 87 psi	
*Presión de combustible	80 psi	60 - 109 psi	
*Blowby Ft3*H	—	< 1,533 Ft3* H	
*Presion de Refuerzo	20.6	22 psi a 32 psi	
*Restricción de filtros	0.04	20" de H2O máx.	
*Corte de Cilindros (duracion de inyeccion)			
	P1	P2	P3
INYECTOR # 1	37.26	37.78	37.45
INYECTOR # 2	37.35	37.42	37.64
INYECTOR # 3	37.39	37.46	37.47
INYECTOR # 4	38.37	38.70	38.77
INYECTOR # 5	37.41	37.59	37.49
INYECTOR # 6	37.39	37.50	37.43
INYECTOR # 7	38.51	37.63	37.63
INYECTOR # 8	37.67	38.69	38.24
INYECTOR # 9	37.46	37.66	38.38
INYECTOR # 10	38.62	37.95	37.74
INYECTOR # 11	39.45	37.70	37.42
INYECTOR # 12	37.62	38.07	37.66

OBSERVACIONES

TECNICO [Signature]

SUPERVISOR [Signature]

!! No Olvides !!

Ubica el Equipo en un Lugar seguro Y el Bloqueo con Etiqueta y Candado

MODELO:	777
EQUIPO:	MT619

FECHA: DD / MM / AAAA

Hr. Entrada:

TURNO:

Hr. Salida:

HOROMETRO:

>> Comuníquese verbalmente con el operador y solicite que encienda todas las luces:

- > Verifique su funcionamiento
- > Observe humo de escape motor

>> Revise por posible fugas, estado de líneas y condición:

- > Compresor de aire acondicionado
- > Compresor de A/A y Poleas
- > Correas en general
- > Alternador y Poleas
- > Junta de carter motor
- > Filtros separador de agua
- > Bomba de transferencia
- > Bomba de lubricación
- > Enfriadores de aceite motor
- > Tapas de inspecciones del motor
- > Radiador, líneas y guarda del ventilador
- > Motor de arranque / Pernos Suelto
- > Estado de pecheras de motor
- > Bases de Motor
- > Area de Turbos RH
- > Area de Turbos LH

>> Revise por posible fugas, estado de líneas y condición:

- > Suspensión frontal y rueda No 2
- > Cilindros y barras de dirección y pines
- > Líneas y Mangueras de Dirección
- > Convertidor de Torque y Bomba
- > Bomba de levante
- > Eje cardan y crucetas
- > Tanque de combustible
- > Cilindro de levante rh (No 2)
- > Transmisión
- > Mandos finales y diferencial
- > Suspensiones traseras y pin de tolva

>> Revise por posible fugas, estado de líneas y condición:

- > Cilindro de levante tolva lh (No 1)
- > Taque hidráulico / Transm, revise niveles
- > Suspensión frontal y rueda No 1
- > Revise nivel de aceite motor
- > Revise nivel de refrigerante
- > Tanque de grasa, revise nivel
- > Tanque de dirección, revise nivel
- > Revise estado de BATERIAS Y CABLES
- > Revise Indicador de restricción
- > Evacue polvo en eyectores (Ciclonicos)

>> En cabina revise funcionamiento de:

- REALICE PRUEBAS DEL TSC (AETA)
- > Luces de tablero (indicadores)
- > Luz de cabina
- > Pito y retrovisores
- > Limpiavidrios
- > Alarma de reversa
- > Funcionamiento del A/A
- > Cinturón de Seguridad
- > Silla del Operador (Funciones)
- > Realice Test de Lubricación

(SI APLICA)

(Colocar corriente con interruptor de encendido y esperar 10 minutos para que se active el sistema y no debe ser superior a 75 seg)

>> Verificar códigos activos y grabados en el sistema de monitoreo electrónico (ECM)

- > Inspeccione estado de almohadillas de tolva
- > Bloque de Inyectores de grasa
- > Se engrasa el Equipo

NOTA: Genere backlogs CON DESCRIPCION Y PARTES para las anomalías detectadas que no tengan corrección inmediata

Observaciones:

TECNICOS:

SUPERVISOR

AREA DESTINADA PARA EL TECNICO Y/O INSPECTORES

EQUIPO No: MTD19 HOROMETRO: 1731.9 UBICACION: taller FECHA GENERACION: 27/11/17

PRIORIDAD: ALTO ☒ MEDIO ☐ NORMAL ☐ SISTEMA: Protector

AFFECTADO: Mantenimiento correctivo ☐ Inspeccion en PM ☐ Inspección Pre-PM ☐ Otros ☐

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Protector de Los Filtros Hidraulico dañado.

JUSTIFICACION DE LA COMPRA: para proteger los Filtros y la contaminación

SOLICITUD DE PARTES

NUM	CANTIDAD	P/N FABRICANTE	JDE ITEM	DESCRIPCION DE LA PARTE	OBSERVACIONES
1	1	311-2692		Cover GP- protector.	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS

☐ Montacargas ☐ Manipulador Llantas ☐ Nitrógeno ☐ Equipo de Lavado ☐ Otros ☐
☐ Grúa ☐ Plataforma Trabajo en Altura ☐ Compresor ☐ Máquina de Soldar ☐

TIEMPOS EST PARA REPARAR (Hrs): 4 Horas CANTIDAD DE TECNICOS: Tec. 2 HORAS HOMBRE: 14 HRS

SOLICITADO POR:

Juan Carlos Blanco
 NOMBRE EN LETRA LEGIBLE
[Firma]
 FIRMA DEL SOLICITANTE

Vo. Bo. SUPERVISOR:

[Firma]
 NOMBRE EN LETRA LEGIBLE
 FIRMA DEL SUPERVISOR

AREA DESTINADA PARA PLANIFICACION

INFORMACION PROCESAMIENTO EN JDE

Vo. Bo. PLANEADOR DE PARTES:

FECHA PROCESADO: dd / mm / aaaa WO JDE No OJ - OR No

PEDIDO DE REPUESTOS. Fecha de pedido: dd / mm / aaaa Fecha estimada: dd / mm / aaaa Fecha llegada: dd / mm / aaaa

 FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	REGISTRO DE BACKLOG	Cobre Panamá			
AREA DESTINADA PARA EL TECNICO Y/O INSPECTORES					
EQUIPO No:	HOROMETRO:	UBICACION FECHA GENERACION:			
PRIORIDAD: ALTO ☐ MEDIO ☐ NORMAL ☐		SISTEMA			
AFECTADO					
Mantenimiento correctivo ☐	Inspeccion en PM ☐	Inspección Pre-PM ☐ Otros			
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:					
JUSTIFICACION DE LA COMPRA:					
SOLICITUD DE PARTES					
NUM	CANTIDAD	P/N FABRICANTE	JDE ITEM	DESCRIPCION DE LA PARTE	OBSERVACIONES
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPOS REQUERIDOS					
☐ Montacargas	☐ Manipulador Llantas	☐ Nitrógeno	☐ Equipo de Lavado	Otros	
☐ Grúa	☐ Plataforma Trabajo en Altura	☐ Compresor	☐ Máquina de Soldar		
TIEMPOS EST PARA REPARAR (Hrs):		CANTIDAD DE TECNICOS:		HORAS HOMBRE:	
SOLICITADO POR:			Vo. Bo. SUPERVISOR:		
NOMBRE EN LETRA LEGIBLE FIRMA DEL SOLICITANTE			NOMBRE EN LETRA LEGIBLE FIRMA DEL SUPERVISOR		
AREA DESTINADA PARA PLANIFICACION					
INFORMACION PROCESAMIENTO EN JDE					
Vo. Bo. PLANEADOR DE PARTES:					
FECHA PROCESADO:		WO JDE No		OJ - OR No	
PEDIDO DE REPUESTOS.		Fecha de pedido:		Fecha estimada: Fecha llegada:	

Es la responsabilidad del supervisor asegurarse que TODO el personal y visitante sean advertidos de esta información antes de permitirles la entrada al área de trabajo.

Empresa	Actividad	Area	Riesgos y Peligros	Permisos (ver clave)
FQML STRADON	PM3	TALLER BOTIA	AREA DE TRABAJO RESBALONES, CAIDAS, GOLPES EQUIPO APLASTAMIENTO, ATRAPAMIENTO, CAIDAS A DENSIDAD HERRAMIENTAS CORTES, GOLPES, CHANCONES FILTROS Y ACEITES QUEMADURAS, CORTES, GOLPES, DERRAMCO PROCESO DE CPU DO MOV. INCORRECTOS. ATRAPAMIENTOS.	
IIASA	inspeccion Afar	taller botija	QUEMADURAS CAIDAS, GOLPES	W-H
Permisos: H = Trabajo en caliente D = Excavación CS = Espacios Confinados LT = Lock -out/Tag-out WH: Trabajos en altura				

EPP mínimo a incluir: (escoger los que sean necesarios)

Puntos Informativos Diarios

- ORDEN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, SEÑALIZAR EL ÁREA
- USO DE VIGIA AL MOMENTO DE TRASLADAR EQUIPO, USO DE CONOS Y TACOS DE SEGURIDAD, SI ES NECESARIO COLOCAR CANTER DE EQUIPO EN PUEBLOS. USO DE CINTA DE BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN
- INSPECCIÓN Y BUEN USO DE HERRAMIENTAS, USO DE REP. LA CORRECTA POSTURA HERBONÓMICA

Comentarios: - Uso de GAD BANDAS, PAÑOS ABSORBENTES,
- Comunicación y Coordinación al realizar pruebas del equipo
(Saludo de buenos días, Causación de transmisión) uso de EPP.

Clima: *desierto*

Supervisor Responsible:

Personal de Primeros Auxilios:

Fecha: 26-11-17

Health and Safety Management Plan



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Form 6.2

[illegible]

Fecha:

Un lugar ordenado es un lugar seguro